

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej

Nr 753005

Do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP



OPIS

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej - Nr 753005

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.
Czas wypływu ~7 s.
Do modeli wyprodukowanych do 2022.

ZALETY



Prosta konserwacja

OPIS TECHNICZNY

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej - Nr 753005

Technologia

Czasowa

