

# Zestaw naprawczy do mieszacza termostaticznego

Nr 753730

Do modelu PREMIX CONFORT



## OPIS

Zestaw naprawczy do mieszacza termostaticznego - Nr 753730

Zestaw naprawczy do mieszacza termostaticznego PREMIX CONFORT, produkowany od czerwca 2008.

Mechanizm z komórką termostaticzną.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Do modeli PREMIX CONFORT 3/4" lub 1".

## OPIS TECHNICZNY

Zestaw naprawczy do mieszacza termostaticznego - Nr 753730

Technologia

Termostaticzna

## ZALETY



Prosta konserwacja



Automatyczne zamknięcie w razie braku wody zimnej



Stabilność temperatury



Komórka termoreaktywna

